

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

1 上町児童公園

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36						
1	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート造	S41	47年	15年	H25	C	踏面・コンクリート面にひび割れ、欠損が見受けられる。側壁・コンクリート面に鉄筋露出、白華、ひび割れ、欠損が見受けられる。	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2002						更新年									塗装年(1回目)	
2	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	コンクリート造	S41	47年	47年	H25	C	脚部・コンクリートの劣化が見受けられる。座面・破損箇所、コンクリートの劣化も見受けられる。	中	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2023													更新年			
3	遊技施設	石の山	石の山	1	基	コンクリート造	S41	47年	40年	H25	B	本体・割れ、穴あき、隙間あり	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2014	塗装年(1回目)															
4	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S41	47年	15年	H25	C	支柱・梁・支柱・梁・手組の腐食と発錆、座板・座板カバーの破損、表面ナットの突起、吊り金具・ボルト腐食、チェーンφ13→φ10.5必要、ブランコ・手組手組穴あきテープにて簡易補修、ブランコ・支柱・横架材・発錆、曲がりあり	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2002		更新年											塗装年(1回目)			
5	遊技施設	鉄棒	鉄棒	1	基	鋼製	S41	47年	15年	H25	C	握り棒・発錆、支柱・発錆	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2002		更新年													塗装年(1回目)	
6	遊技施設	4塔式キャッスルジム	4塔式キャッスルジム	1	基	鋼製	S41	47年	15年	H25	C	握り手金具・腐食、パイプ・発錆下部に不要穴あり	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2002		更新年														塗装年(1回目)
7	遊技施設	大一流型滑台	大一流型滑台	1	基	鋼製	S41	47年	15年	H25	B	握り棒・発錆、支柱・発錆、滑走路・発錆	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2002		塗装年(1回目)														
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート造	S41	47年	20年	H25	B	本体・ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2002		塗装年(1回目)														
9	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S41	47年	30年	H25	C	建築物外部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根・防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2020					設計	更新年									塗装年(1回目)	
10	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製 100W	S41	47年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2002															塗装年(1回目)	
11	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	木柱	S41	47年	10年	H25	B	支柱・劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	1990		塗装年(1回目)														
12	管理施設	制水弁	制水弁	1	箇所	鋳鉄製	S41	47年	15年	H25	A	面・発錆	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2002															塗装年(1回目)	
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
																	3,056	0	0	1,616	16,632	127	0	0	0	4,577						

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(園路及び広場)」、「(修景施設)」、「(休養施設)」、「(遊戯施設)」、「(運動施設)」、「(教養施設)」、「(便益施設)」、「(管理施設)」、「(その他の施設)」
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(日陰たな)」、「(休憩所)」、「(ベンチ)」、「(ぶらんこ)」、「(滑り台)」、「(野球場)」、「(体験学習施設)」、「(便所)」、「(備蓄倉庫)」等

概算費用合計(千円) 26,008

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																			
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36										
1	修景施設	玉石囲い縁石	玉石囲い縁石	222	m	玉石	S42	46年	20年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2003	塗装年(1回目)																			
2	休養施設	丸太ベンチ	丸太ベンチ	1	基	木製丸太	S42	47年	7年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1984	塗装年(1回目)																			
3	遊技施設	安全ブランコ	安全ブランコ	1	基	鋼製	S42	48年	15年	H25	B	低	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・破損箇所の修繕	2003	更新年							塗装年(1回目)												
4	遊技施設	人口石の山	人口石の山	1	基	コンクリート造	S42	49年	40年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2015	塗装年(1回目)																			
5	遊技施設	回転滑台	回転滑台	1	基	鋼製	S42	50年	15年	H25	C	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2003	更新年							塗装年(1回目)												
6	遊技施設	複列シーソー	複列シーソー	1	基	木・鋼製	S42	51年	15年	H25	C	高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・破損箇所の修繕	2003	更新年																			
7	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S42	52年	15年	H25	C	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2003	更新年							塗装年(1回目)												
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート造	S42	53年	20年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2003	塗装年(1回目)																			
9	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S42	54年	30年	H25	C	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2021			設計		更新年												塗装年(1回目)			
10	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製	S42	55年	15年	H25	A	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2003							塗装年(1回目)													
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
																4,709	0	0	1,616	16,526	181	0	0	0	0	710										

概算費用合計(千円): 23,742

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																
										年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36						
1	遊技施設	ヒューム管トンネル	ヒューム管トンネル	1	基	コンクリート	S43	43年	20年	H25	C	フタ破損、剥がれ	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2004	更新年						塗装年(1回目)										
2	遊技施設	大型4連ブランコ	大型4連ブランコ	1	基	鋼製	S43	44年	21年	H25	C	チェーンの13-φ8.4(摩擦約84%)、吊金具ボルト腐食、支柱・梁継ぎ手部の腐食、発錆、座板カバー破損、裏面ナットの露出、ブランコ欄支柱・横架材・塗装剥離	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2004	更新年								塗装年(1回目)								
3	遊技施設	複列シーソー	複列シーソー	1	基	鋼製	S43	45年	22年	H25	C	チェーン腐食、取っ手・裏金具腐食、軸金具・梁・支柱・発錆、座板・不朽(片側1本)	高	事後保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2004	更新年																
4	遊技施設	三間中鉄棒	三間中鉄棒	1	基	鋼製	S43	46年	23年	H25	B	支柱:地際部腐食、発錆、傾きあり、継ぎ手部腐食、発錆	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2004	塗装年(1回目)																
5	遊技施設	山形雲梯	山形雲梯	1	基	鋼製	S43	47年	24年	H25	C	支柱:発錆、梁:発錆、握り棒:発錆	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2004	更新年							塗装年(1回目)									
6	遊技施設	FRPコンビネーション遊具	FRPコンビネーション遊具	1	基	FRP	S43	48年	25年	H25	B	側板接続ボルト・キャップ欠損(指の抜き込みの危険性あり)テープにて穴塞ぎ	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2004	塗装年(1回目)																
7	遊技施設	放射型滑台	放射型滑台	1	基	鋼製	S43	49年	26年	H25	B		低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2004	塗装年(1回目)																
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S43	50年	27年	H25	B	本体:ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2004	塗装年(1回目)																
9	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S43	51年	28年	H25	C	建築物外部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根:防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。各種設備:照明器具、盤類の発錆、破損	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2022	塗装年(1回目)					設計	更新年										
10	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製	S43	52年	29年	H25	A		低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2004							塗装年(1回目)										
11	管理施設	金網欄	金網欄	215	m	金属ネットフェンス	S43	53年	30年	H25	C	フェンス:破損	中	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2012						塗装年(1回目)				更新年							
12	管理施設	園名柱	園名柱	1	基	石、コンクリート造	S43	54年	31年	H25	C	本体:倒れ	高	事後保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2037									更新年								
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
																	7,896	0	496	0	1,634	19,185	0	12,384	0	0							

概算費用合計(千円): 41,595

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																				
										年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36										
1	管理施設	金網柵	金網柵	170	m	金属製	S45	43年	15年	H25	B	基礎・基礎の露出が見受けられる、本体・発錆、破損が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006	塗装年(1回目)																			
2	遊技施設	複列シーソー	複列シーソー	1	基	鋼製	S45	43年	15年	H25	C	チェーン・腐食・支柱・梁・発錆・腐蝕・割れ、ササクレ、欠けその他・基礎露出、クッションタイヤ機能無し	高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・破損箇所の修繕	2006	更新年																			
3	遊技施設	グローブジャングル	グローブジャングル	1	基	鋼製	S45	43年	15年	H25	B	基礎・露出・支柱・発錆・かこ・発錆	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006	塗装年(1回目)																			
4	遊技施設	プレイウォール	プレイウォール	1	基	コンクリート	S45	43年	50年	H25	D	コンクリート・割れ、欠け	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年に1回塗装 ・15年目に修繕	2030																		塗装年(1回目)		
5	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S45	43年	20年	H25	B	本体ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006	塗装年(1回目)																			
6	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S45	43年	30年	H25	B	建築物外部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根・防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2024	塗装年(1回目)																			
7	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製	S45	43年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)		
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
																	1,606	0	0	0	3,596	18	0	0	0	0	156										

概算費用合計(千円): 5,376

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一案の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期																				
										年度	劣化状況		緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36										
1	修景施設	花壇	花壇	1	基	花壇	S41	47年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2002								塗装年(1回目)												
2	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	木製	S46	42年	7年	H25	B	脚部・錆が発生している。座面・木部の劣化	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	1988	塗装年(1回目)																			
3	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	鋼製	H10	15年	34年	H25	C	支柱・さび、塗装のはがれが見受けられる。梁材・さび、塗装のはがれが見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2060				更新年						塗装年(1回目)										
4	遊技施設	大一流型滑台	大一流型滑台	1	基	鋼製	S46	42年	15年	H25	C	滑り面取り付け部・腐食、デッキ裏面・側面・柵・発錆、滑り手摺り部・開口しているボルト突起	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2007	更新年										塗装年(1回目)									
5	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S46	42年	15年	H25	C	チェーンφ7ーφ4(磨耗約43%)使用禁止。梁・紐ぎ手・腐食、座板カバー破損、裏面ボルト・ナット突起、梁・発錆、ブランコ柵支柱・横架材・発錆	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2007	更新年											塗装年(1回目)								
6	遊技施設	ブレイウォール	ブレイウォール	1	基	コンクリート	S46	42年	50年	H25	C	コンクリート・破損	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2031	更新年										塗装年(1回目)									
7	遊技施設	チェーンネットクライム	チェーンネットクライム	1	基	鋼製	S46	42年	15年	H25	C	チェーンリング・外れ、紐ぎ手・腐食、ボルト・突起	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2007	更新年											塗装年(1回目)								
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S46	42年	20年	H25	B	本体ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2007	塗装年(1回目)																			
9	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S46	42年	30年	H25	C	建築物外部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根・防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2025		塗装年(1回目)			設計		更新年													
10	管理施設	照明工	照明工	1	基	金属製	S46	42年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2007										塗装年(1回目)										
11	管理施設	金網フェンス	金網フェンス	147.8	m	金属製(ネット)	S46	42年	18年	H25	C	基礎・基礎の露出が見受けられる。本体発錆、破損が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2015		塗装年(1回目)												更新年						
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
																9,401	1,051	0	5,210	1,616	446	25,022	0	227	0											

概算費用合計(千円): 42,973

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																							
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36														
1	園路広場	階段A	階段A	1	基	コンクリート	S46	42年	15年	H25	B	手すり・手摺なし	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2007		塗装年(1回目)																						
2	園路広場	階段B	階段B	1	基	コンクリート	S46	42年	15年	H25	B	手すり・手摺なし	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2007		塗装年(1回目)																						
3	園路広場	階段C	階段C	1	基	コンクリート	S46	42年	15年	H25	B	手すり・錆が発生している	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2007		塗装年(1回目)																						
4	修景施設	花壇	花壇	1	基	コンクリート	S46	42年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2007																	塗装年(1回目)							
5	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	木製	S46	42年	7年	H25	B	座面・木部の劣化	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1988		塗装年(1回目)																						
6	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	金属製	S46	42年	34年	H25	C	支柱・さび、塗装のはがれが見受けられる。梁材・さび、塗装のはがれが見受けられる	高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・破損箇所の修繕	2033																		更新年						
7	遊技施設	ヒューム管トンネル	ヒューム管トンネル	1	基	コンクリート	S46	42年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2007																		塗装年(1回目)						
8	遊技施設	2人用ブランコ	2人用ブランコ	1	基	鋼製	S46	42年	15年	H25	C	チェーン・発錆の6→φ4.5.吊り金具・発錆.座板:カバ破損.裏面ボルト・ナットの突起.支柱:継ぎ手腐食	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2007		更新年																			塗装年(1回目)			
9	遊技施設	並列プレイウォール	並列プレイウォール	1	基	コンクリート	S46	42年	50年	H25	C	本体・ひび割れ	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2031		更新年																	塗装年(1回目)					
10	遊技施設	大一流型滑台	大一流型滑台	1	基	鋼製	H23	2年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2047																			塗装年(1回目)					
11	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S46	42年	20年	H25	B	本体・ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2007		塗装年(1回目)																						
12	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S46	42年	30年	H25	C	建築物外部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根・防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部・塗装の劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2025																					設計	更新年		
13	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製	S46	42年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2007																				塗装年(1回目)				
14	管理施設	柵	柵	152.5	m	金属製	S46	42年	18年	H25	C	基礎・基礎の露出が見受けられる。本体・発錆、破損が見受けられる	中	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・破損箇所の修繕	2015																					更新年			
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								
																1,583	181	710	0	0	372	1,616	30,502	0	0															

概算費用合計(千円): 34,964

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊技施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期																							
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36														
1	管理施設	金網フェンス	金網フェンス	156.6	m	金属製	S47	41年	15年	H25	B	本体・発錆、破損が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2008																								
2	園路広場	整地工	整地工	1200	m	コンクリート	S47	41年	15年	H25	C		高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2008																								
3	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート	S47	41年	15年	H25	C	踏面コンクリート面にひび割れ、欠損が見受けられる。側壁コンクリート面に鉄筋露出、白華、ひび割れ、欠損が見受けられる。	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2008																								
4	園路広場	擁壁	擁壁	1	箇所	コンクリート	S47	41年	15年	H25	B	基礎・補載のため、不明。擁壁・補載のため、不明	低	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2008																								
5	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基	木製	S47	41年	7年	H25	B	脚部・錆が発生している。座面・木部の劣化	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	1989																								
6	遊技施設	大一流型滑台	大一流型滑台	1	基	鋼製	S47	41年	15年	H25	C	デッキ・腐食の穴あき。側板・手摺・腐食。踏み板・腐食の穴あき	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2008																								
7	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S47	41年	30年	H25	C	屋上・屋根コンクリート面に白華、ひび割れ、欠損が見受けられる。建築物内部塗装のはがれ、汚れが見受けられる。天井破損。各種設備(配管、電気設備機器)に錆の発錆、腐食が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2026																								
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S47	41年	20年	H25	B	本体ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2008																								
9	管理施設	水銀灯	水銀灯	2	灯	金属製	S47	41年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2008																								
10	管理施設	止水栓	止水栓	1	基	鋳鉄製	S47	41年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2008																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								
																	2,155	0	558	0	1,616	17,076	0	0	0	0														

概算費用合計(千円): 21,405

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
										年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36					
1	休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基	木製	S49	39年	7年	H25	B	脚部・錆が発生している。座面・木部の劣化	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1991	塗装年(1回目)															
2	遊技施設	ヒューム管トンネル	ヒューム管トンネル	1	基	コンクリート	S49	39年	20年	H25	D	フタ破損	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(優先的)に更新	2010			更新年					塗装年(1回目)								
3	遊技施設	大型4連ブランコ	大型4連ブランコ	1	基	鋼製	S49	39年	15年	H25	A		低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2010															塗装年(1回目)	
4	遊技施設	大型一流型滑台	大型一流型滑台	1	基	鋼製	S49	39年	15年	H25	C	支柱・発錆	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2010			更新年					塗装年(1回目)								
5	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S49	39年	20年	H25	A		低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2010															塗装年(1回目)	
6	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S49	39年	30年	H25	C	建築物外部・塗装の劣化が見受けられる。 建築物内部・壁に落書き	高	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2028					塗装年(1回目)				設計			更新年				
7	管理施設	照明工	照明工	1	基	金属製:300w	S49	39年	15年	H25	A		低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2010															塗装年(1回目)	
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
																	138	1,441	4,598	710	0	0	1,682	200	16,509	109						

概算費用合計(千円): 25,387

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

9 横迎町児童公園

横迎町児童公園

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																							
										年度	劣化状況		緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36													
1	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	木製	S50	38年	7年	H25	B	脚部・錆が発生している。座面・木部の劣化	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1992			塗装年(1回目)																				
2	遊技施設	波形ラダー	ベンチ	1	基	鋼製	S50	38年	15年	H25	B	ボルト・腐食・フレーム・塗装剥離	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2011			塗装年(1回目)																				
3	遊技施設	大型4連ブランコ	ベンチ	1	基	鋼製	H23	2年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2047																	塗装年(1回目)						
4	遊技施設	プレイウォール	ベンチ	1	基	コンクリート	S50	38年	50年	H25	B	コンクリート・破損、塗装剥離	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2035			塗装年(1回目)																				
5	遊技施設	大一流型滑台	ベンチ	1	基	鋼製	S59	29年	15年	H25	B	側板・腐食・滑り面・脚部腐食・欄パイプ・腐食	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2020			塗装年(1回目)																				
6	便益施設	水飲場	ベンチ	1	基	鋼製、水栓柱	S50	38年	15年	H25	C		高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2011			塗装年(1回目)														更新年						
7	便益施設	便所	ベンチ	1	棟	CB造	S50	38年	30年	H25	C	建築物外部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根・防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部・壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2029			塗装年(1回目)			設計												更新年					
8	管理施設	水銀灯	ベンチ	2	灯	金属製 300w	S50	38年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2011																		塗装年(1回目)					
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
20																																							
																0	762	278	0	1,616	76	17,615	0	0	0														

概算費用合計(千円): 20,347

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一條の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																																		
										年度	劣化状況		緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36																								
1	修景施設	花壇A	花壇A	1	箇所	コンクリート+レンガ	S55	33年	20年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
2	修景施設	花壇B	花壇B	6	箇所	コンクリート+レンガ	S55	33年	20年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
3	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート	S55	33年	15年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
4	園路広場	平板舗装	平板舗装	1	箇所	コンクリート平板	S55	33年	15年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
5	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	木製	S55	33年	7年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1997			塗装年(1回目)																															
6	遊技施設	大型4連ブランコ	大型4連ブランコ	1	基	鋼製	S55	33年	15年	H25	C	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2016	更新年																																	
7	遊技施設	1流滑台	1流滑台	1	基	鋼製	S55	33年	15年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
8	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S55	33年	15年	H25	C	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2016																												塗装年(1回目)						
9	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S55	33年	30年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2034			塗装年(1回目)																															
10	管理施設	水銀灯	水銀灯	1	灯	金属製 200w	S55	33年	15年	H25	A	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2016																																		
11	管理施設	水道管、止水栓	水道管、止水栓	1	式	鋼製	S55	33年	15年	H25	B	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2016			塗装年(1回目)																															
12																																																		
13																																																		
14																																																		
15																																																		
16																																																		
17																																																		
18																																																		
19																																																		
20																																																		
																940	0	1,363	0	1,106	59	0	0	0	0	52																								

概算費用合計(千円): 3,520

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																								
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36															
1	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート、タイル	H3	22年	15年	H25	B	踏面エフロレンスの発生が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
2	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基	木製・背付1.8m	H3	22年	7年	H25	B	脚部・鉄部に錆の発生が見受けられる。座面:木の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2008						塗装年(1回目)																		
3	遊技施設	コンビロケット	コンビロケット	1	基	FRP、金属製	H3	22年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
4	遊技施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1	基	鋼製	H3	22年	15年	H25	A	チェーン:φ12→φ11	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
5	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	凝石コンクリート	H3	22年	20年	H25	B	本体ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
6	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	H3	22年	30年	H25	B	建築物外部:塗装の劣化が見受けられる。建築物内部:壁にひび割れ、ドアの破損が見受けられる。各種設備:照明カバーの劣化	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2045						塗装年(1回目)																		
7	管理施設	水銀灯	水銀灯	2	灯	金属製	H3	22年	15年	H25	B	灯具:錆の発生が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
8	管理施設	水道管、止水栓	水道管、止水栓	1	式	PP、鉄製	H3	22年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2027						塗装年(1回目)																		
9	管理施設	園名板	園名板	1	基	杉材・防腐加工	H3	22年	15年	H25	C	掲示部分:記載項目内容が視認できない。	中	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・破損箇所の修繕	2027						更新年																		
10																																									
11																																									
12																																									
13																																									
14																																									
15																																									
16																																									
17																																									
18																																									
19																																									
20																																									
																	0	0	0	0	3,382	597	0	0	0	0	0														

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

概算費用合計(千円): 3,979

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改良・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改良、更新含む)・時期																					
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36												
1	園路広場	園路	園路	800	m	インターブロック舗装	S45	43年	15年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																塗装年(1回目)						
2	修景施設	花壇	花壇	1	式	レンガブロック	S45	43年	20年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																	塗装年(1回目)					
3	休養施設	四阿	四阿	1	基	木造	S45	43年	20年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																	塗装年(1回目)					
4	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	木製	S45	43年	7年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	1987																	塗装年(1回目)					
5	休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	1	基	木製	S45	43年	7年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	1987																	塗装年(1回目)					
6	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																	塗装年(1回目)					
7	遊技施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1	基	鋼製	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)				
8	遊技施設	コンビネーションジャングルジム	コンビネーションジャングルジム	1	基	鋼製	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)				
9	遊技施設	コンビネーション(木製遊具)	コンビネーション(木製遊具)	1	基	木製	S45	43年	7年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1987																		塗装年(1回目)				
10	遊技施設	ラクダ	ラクダ	1	基	FRP	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)				
11	遊技施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1	基	金属製	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)				
12	運動施設	バスケコート	バスケコート	17	m	延長は図面算出	S45	43年	15年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																		塗装年(1回目)				
13	運動施設	多目的広場	多目的広場	1750	m ²	面積は図面算出	S45	43年	30年	H25	A	低	事後保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・破損箇所の修繕	2024																						
14	便益施設	便所	便所	1	棟	木造	S45	43年	24年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2014																		塗装年(1回目)				
15	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	凝石コンクリート	S45	43年	20年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																			塗装年(1回目)			
16	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	棟	鉄骨造	S45	43年	15年	H25	B	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																			塗装年(1回目)			
17	管理施設	照明施設	照明施設	3	基	金属製	S45	43年	15年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																			塗装年(1回目)			
18	管理施設	電気引込設備	電気引込設備	1	箇所	コンクリート柱、金属製	S45	43年	20年	H25	A	低	予防保全面型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2006																				塗装年(1回目)		
19																																						
20																																						
																	0	0	0	0	1,884	0	494	1,128	1,075	0												

概算費用合計(千円) : 4,581

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期												
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36			
1	園路広場	園路	園路	1370	m	コンクリート	S59	29年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													塗装年(1回目)
2	園路広場	園路	園路	475	m	インターロッキングブロック舗装	S59	29年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													塗装年(1回目)
3	園路広場	広場	広場	750	m	コンクリート平板舗装	S59	29年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2020												塗装年(1回目)	
4	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート	S59	29年	15年	H25	B	手すり手すり設置なし	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2020												塗装年(1回目)	
5	園路広場	階段	階段	1	箇所	掘木	S59	29年	15年	H25	C	躯体・階段部材押え鉄筋の飛び出しが見受けられる。手すり手すり設置なし	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													更新年
6	修景施設	池	池	600	箇所	コンクリート、タイル	S59	29年	40年	H25	D	底面・仕上タイルに剥落、破損が見受けられる。その他貯水なし、落ち葉堆積	高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・破損箇所の修繕	2032													更新年
7	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	コンクリート	S59	29年	20年	H25	B	支柱・塗装の劣化が見受けられる。梁部材・錆が発生している	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													塗装年(1回目)
8	休養施設	ベンチ	ベンチ	12	基	木製背付	S59	29年	7年	H25	B	座面・木部塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2001													塗装年(1回目)
9	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	木製背無	S59	29年	7年	H25	B	座面・木部塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2001													塗装年(1回目)
10	便益施設	便所	便所	1	棟	CB造	S59	29年	30年	H25	B	外部仕上・塗装の劣化が見受けられる。内部仕上・塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2038													塗装年(1回目)
11	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S59	29年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2020												塗装年(1回目)	
12	管理施設	水銀灯	水銀灯	9	灯	金属製 200w	S59	29年	18年	H25	C	灯具・照明器具笠部分に錆の発生、腐食が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2028													更新年
13	管理施設	防護柵	防護柵	162	m	角パイプ 185.4m	S59	29年	18年	H25	C	格子・歪み、破損箇所が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2028													更新年
14	管理施設	防護柵	防護柵	162	m	金属製ガードレール	S59	29年	18年	H25	B	格子・歪み箇所が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2028													塗装年(1回目)
15	管理施設	止水栓	止水栓	1	基	コンクリート鋼製	S59	29年	15年	H25	B	函蓋の設置が不完全	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													塗装年(1回目)
16	管理施設	分電盤	分電盤	1	基	鋼製	S59	29年	15年	H25	B	盤ボックス・塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2020													塗装年(1回目)
17	管理施設	引込み柱	引込み柱	1	基	コンクリート	S59	29年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2020												塗装年(1回目)	
18																													
19																													
20																													
																	0	0	2,174	104	1,054	0	0	0	20,703	36,707			

概算費用合計(千円): 60,742

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(園路及び広場)」「修景施設」「休養施設」「遊戯施設」「運動施設」「教養施設」「便益施設」「管理施設」「その他の施設」
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「日陰たな」「休憩所」「ベンチ」「ぶらんこ」「滑り台」「野球場」「体験学習施設」「便所」「備蓄倉庫」等

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																					
										年度		劣化状況		緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36											
										年度	年度																											
27	遊技施設	ユラユラブリッジ	ユラユラブリッジ	1	基	木製	H10	15年	7年	H25	B		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2015																						
28	遊技施設	安全ブランコ	安全ブランコ	1	基	鋼製	H10	15年	15年	H25	C	プレート穴あき支柱:地盤部腐食:座板割れ・破損、固定ビス突起:ボルト:腐食:フレーム:発錆	高	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2034	更新年																					
29	遊技施設	グローブジャングル	グローブジャングル	1	基	鋼製	H10	15年	15年	H25	C		高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2034		更新年									塗装年(1回目)											
30	遊技施設	ステンレススライダー	ステンレススライダー	1	基	鋼製	H10	15年	15年	H25	C	階段:接続部発錆	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2034	更新年											塗装年(1回目)										
31	遊技施設	スプリング遊具	スプリング遊具	3	基	ソウ・バンダ・ボニー	H10	15年	10年	H25	C	スプリング:腐食:固定金具・ボルト:腐食:本体:損傷	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	2022		更新年																				
32	便益施設	便所	便所	1	棟	RC造	H10	15年	30年	H25	B	外壁・屋根:塗装の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2052																						
33	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	アスファルト舗装 t=5cm(610㎡)	H10	15年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																					塗装年(1回目)	
34	便益施設	駐車場	駐車場	2	箇所	碎石舗装φ=20 t=20(1,179㎡)	H10	15年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																						塗装年(1回目)
35	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	搬石製	H10	15年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																						塗装年(1回目)
36	管理施設	フェンス	フェンス	34	m	アルミ H=1.2	H10	15年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																						塗装年(1回目)
37	管理施設	照明工	照明工	21	基	H4.2m ステンレス製	H10	15年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																						塗装年(1回目)
38	管理施設	電気施設	電気施設	1	式	引込柱1式、照明盤、動力盤、FEPφ50 349.5m FEPφ30.827m	H10	15年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	2034																						塗装年(1回目)
39																																						
40																																						
														14,373	11,293	0	0	0	3,349	500	0	5,167	1,420															

概算費用合計(千円): 36,102

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																					
										年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36											
											年次	劣化状況																緊急度										
30	管理施設	照明工	照明工	42	基	金属製	S58	30年	15年	H25	B	灯具・錆の発生、腐食が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2019																					
31	管理施設	器具庫	器具庫	161.47	m ²	木造平屋建	S58	30年	15年	H25	B	屋根・外部・錆の発生、腐食が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2019																					
32	管理施設	仕切弁	仕切弁	4	基	鑄鉄製	S58	30年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2019																					
33	管理施設	分電盤	分電盤	1	基	金属製	S58	30年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2019																					
34	管理施設	ゴミ集積所	ゴミ集積所	1	箇所	金属製	S58	30年	41年	H25	C	本体・腐食、錆が発生している。	中	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・破損箇所の修繕	2033																					
35																																						
																	0	0	5,122	24,008	0	4,585	4,667	2,131	710													

概算費用合計(千円): 41,223

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設名No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																										
										年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36																
											劣化状況	劣化状況						劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況												
1	園路広場	広場	広場	100	m ²	アスファルト舗装	S44	44年	10年	H25	B	舗装:水たまり跡が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1993																										
2	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート	S44	44年	15年	H25	A	手すり:手すり設置なし	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																				塗装年(1回目)						
3	修景施設	花壇	花壇	1	式	コンクリート、舗装	S44	44年	20年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																				塗装年(1回目)						
4	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基	木製	S44	44年	7年	H25	B	座面:木部塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1986																					塗装年(1回目)					
5	休養施設	ベンチ	ベンチ	16	基	木製	S44	44年	7年	H25	B	座面:木部塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1986																					塗装年(1回目)					
6	遊技施設	四阿	四阿	4	基	鋼製	S44	44年	20年	H25	B	構造体:塗装の劣化が見受けられる。屋根:塗装の劣化が見受けられる。座部:塗装の劣化が見受けられる。	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																						塗装年(1回目)				
7	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	チェーンφ13ーφ8.8(磨耗約32%経過観察)支柱継ぎ手部:腐食・梁継ぎ手部:塗装内腐食・ブランコ楯(両面)支柱地際部・継ぎ手部:腐食	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																							塗装年(1回目)			
8	遊技施設	滑り台	滑り台	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	支柱:地際部腐食・デッキ表面:腐食・階段手摺継ぎ手部:腐食・側板:発錆・落書きあり	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																									塗装年(1回目)	
9	遊技施設	らせん滑り台	らせん滑り台	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	滑り面:路口部:ひび割れ、滑り面:手摺パイプ:端部腐食の穴あき、側板:腐食の穴あき、滑り面:裏フェラム滑り面:デッキ裏面階段手摺つなぎ手部:腐食	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																										塗装年(1回目)
10	遊技施設	プレイウォール	プレイウォール	1	基	コンクリート	S44	44年	50年	H25	C	本体:コンクリート亀裂、欠け	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2029																						塗装年(1回目)				
11	遊技施設	グローブジャングル	グローブジャングル	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	B		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																						塗装年(1回目)				
12	遊技施設	登り棒	登り棒	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	支柱・梁継ぎ手部:腐食・支柱・登り棒地際部:腐食	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																								塗装年(1回目)		
13	遊技施設	コンクリートステップ	コンクリートステップ	1	基	コンクリート	S44	44年	40年	H25	C	本体:割れ、欠け	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2017																						塗装年(1回目)				
14	便益施設	駐車場	駐車場	3000	m ²	アスファルト舗装	S44	44年	15年	H25	B	舗装:アスファルト舗装に割れ、水たまりが見受けられる。区画線:ラインが薄れている	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																							塗装年(1回目)			
15	便益施設	便所	便所	1	棟	木造	S44	44年	24年	H25	B	屋根・外壁:外壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2013																						塗装年(1回目)				
16	便益施設	便所	便所	1	棟	RC造	S44	44年	30年	H25	C	建築物外部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根:防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2023																								塗装年(1回目)		
17	便益施設	便所	便所	1	棟	RC造	S44	44年	30年	H25	C	建築物外部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる。屋上・屋根:防水モルタルの剥落が見受けられる。建築物内部:壁にひび割れ、塗装の劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新	・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2023																									塗装年(1回目)	
18	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S44	44年	20年	H25	B	本体:ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																							塗装年(1回目)			
19	便益施設	水飲場	水飲場	4	基	コンクリート	S44	44年	20年	H25	B	本体:ひび割れ、コンクリートの劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																							塗装年(1回目)			
20	管理施設	キュービクル	キュービクル	2	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施	・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																							塗装年(1回目)			
																	0	13,641	33,017	0	3,838	0	567	1,420	0	542																	

概算費用合計(千円): 53,025

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(園路及び広場)」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等

公園施設名 No	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	単位	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																				
										年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36											
1	園路広場	階段	階段	1	箇所	コンクリート	S44	44年	15年	H25	B	踏面・モルタルの剥落が見受けられる。蹴上・モルタルの剥落が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005		塗装年(1回 目)																			
2	園路広場	階段	階段	1	箇所	掘木	S44	44年	15年	H25	B	手摺・手摺なし	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005		塗装年(1回 目)																			
3	修景施設	噴水	噴水	1	基	13㎡	S44	44年	15年	H25	C	噴水装置・機能不十分、劣化が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005			更新年								塗装年(1回 目)										
4	修景施設	池	池	12.56	㎡	コンクリート	S44	44年	30年	H25	B	側面・塗装の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2023		塗装年(1回 目)																			
5	休養施設	四阿	四阿	2	基	木造 12.96㎡	S44	44年	20年	H25	B	躯体・木部の劣化が見受けられる。屋根・塗装の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005		塗装年(1回 目)																			
6	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	B	脚部・錆の発生が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005		塗装年(1回 目)																			
7	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	木製	S44	44年	7年	H25	B	脚部・錆の発生が見受けられる。座面・木部の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1986		塗装年(1回 目)																			
8	遊技施設	雲梯	雲梯	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	基礎・基礎埋設GL-50mm(規準値はGL-100mm以上)・支柱・錆の発生が見受けられる	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005	更新年										塗装年(1回 目)										
9	遊技施設	安全高速滑台	安全高速滑台	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	ナット・腐食・階段・発錆	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005	更新年																				
10	遊技施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1	基	鋼製	S44	44年	15年	H25	C	チェーン:φ12→φ11	高	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005	更新年																				
11	教養施設	屋外ステージ	屋外ステージ	1	基	CB造 50.0㎡	S44	44年	38年	H25	B	仕上・錆の発生が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2038		塗装年(1回 目)																			
12	便益施設	水洗い場	水洗い場	2	基	木製	S44	44年	7年	H25	B	水槽・木部の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	1986		塗装年(1回 目)																			
13	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	コンクリート	S44	44年	20年	H25	A	水槽・木部の劣化が見受けられる	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																					
14	管理施設	水銀灯	水銀灯	15	灯	金属製	S44	44年	18年	H25	C	灯具・錆の発生、腐食が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2013			更新年																		
15	管理施設	管理事務所	管理事務所	66	㎡	木造2階 66.00㎡	S44	44年	50年	H25	C	屋根・外部・錆の発生、腐食が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2029			設計	更新年													塗装年(1回 目)				
16	管理施設	作業小屋	作業小屋	41.25	㎡	木造平屋 41.25㎡	S44	44年	24年	H25	C	屋根・外部・錆の発生、腐食が見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2013			設計	更新年														塗装年(1回 目)			
17	管理施設	ポンプ	ポンプ	1	基	RC造	S44	44年	15年	H25	C	屋根・外部・コンクリートの劣化、ひび割れが見受けられる	中	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(Dを優先)に更新 ・5年目に塗装1回 ・15年目に修繕	2005			更新年																塗装年(1回 目)		
18	管理施設	分電盤	分電盤	1	基	金属製	S44	44年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																					
19	管理施設	金網フェンス	金網フェンス	30	m	金属製	S44	44年	15年	H25	B	ネット:破損箇所あり	低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内に塗装1回 ・15年目に修繕	2005			塗装年(1回 目)																		
20	管理施設	引込柱	引込柱	3	基	コンクリート	S44	44年	20年	H25	A		低	事後保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・破損箇所の修繕	2005																					
21	管理施設	止水栓	止水栓	1	基	鑄鉄製	S44	44年	15年	H25	A		低	予防保全型	・日常点検及び定期点検(1回/年)を実施 ・10年以内(B優先で後半)に塗装1回 ・15年目に修繕	2005																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
																3,655	10,950	5,808	21,808	0	297	421	156	909	0												

概算費用合計(千円): 44,003

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)