

1.施設基本情報						②複合情報(避難所・投票所)									
施設名称	旧正津川小学校教員住宅					避難所指定	指定無			防災備蓄用品の有無	無				
所在地	むつ市大畑町正津川平114番地64					投票所指定	未使用			自家発電設備の有無	無				
所管課	教育委員会総務課					2. 施設維持管理情報									
用途	その他					配置職員	正職員	0 人		利用状況	開館日数	0 日			
運営方式	直営						非常勤職員	0 人			年間利用者数	0 人			
指定管理者名	—						臨時職員	0 人			1日当り利用者数	0.0 人			
条例名	—						委託等職員	0 人			使用料徴収	無	減免措置	無	
開設年月日	1970年					収入	令和2年度								
主な利用対象者	—						令和3年度								
開館時間	—						令和4年度								
休館日	—						令和2年度								
財産区分	行政財産					支出	令和3年度								
							令和4年度								
設置目的 (設置の経緯、施設概要、施設の必要性)	教員住宅として利用していたが廃止。 正津川児童館と同一の敷地に立地している。 現在空き家となっている。					過去5ヶ年の 主な改修・修繕	—								
①土地情報						今後の改修 及び修繕計画	—								
敷地面積(全体)	— m <sup>2</sup>		駐車場	有	台数	3 台									
所有形態	市所有		賃借料	— 円	借受面積	— m <sup>2</sup>									
地番			現況地目	地積	地番			現況地目	地積	地番			現況地目	地積	
①	—		—	— m <sup>2</sup>	④				m <sup>2</sup>	⑦				m <sup>2</sup>	
②				m <sup>2</sup>	⑤				m <sup>2</sup>	⑧				m <sup>2</sup>	
③				m <sup>2</sup>	⑥				m <sup>2</sup>	合計			#VALUE! m <sup>2</sup>		
3. 建物情報															
建物名	確認済証 交付年月日	建築年月日	階数	延床面積	主体構造	建築 年数	耐震診断	耐震診 断予定	長寿命 化対応	長寿命 化予定	耐震・長寿命化 対応済の場合の内容	建物 図面	建築時 契約書	取得財源	
① 旧正津川小学校教員住宅1	不明	1970/7/1	1 階	50.00 m <sup>2</sup>	木造(W)	50 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源	
② 旧正津川小学校教員住宅2	不明	1972/7/1	1 階	74.00 m <sup>2</sup>	木造(W)	48 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源	
③ 旧正津川小学校教員住宅3	不明	1973/9/1	1 階	50.00 m <sup>2</sup>	木造(W)	47 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源	
④			階	m <sup>2</sup>		年									
⑤			階	m <sup>2</sup>		年									
⑥			階	m <sup>2</sup>		年									
⑦			階	m <sup>2</sup>		年									
⑧			階	m <sup>2</sup>		年									
⑨			階	m <sup>2</sup>		年									
⑩			階	m <sup>2</sup>		年									
⑪			階	m <sup>2</sup>		年									
⑫			階	m <sup>2</sup>		年									
⑬			階	m <sup>2</sup>		年									
取得財源の内訳	—														
その他特記事項															



施設写真